



CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE MONTFERMEIL le 10 SEPTEMBRE 2009

Un contrôle qualité consiste à analyser le geste de tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées à l'habitant par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres ou d'une visite d'un agent.

Observations particulières

Le contrôle qualité du 10 septembre dernier, montre que le secteur concerné présentent une qualité de tri selectif bien moindre que le secteur de Franceville contrôlé en février 2009.


En effet, lors du contrôle du 10 septembre les bacs refusés représentent 17.9% et les bacs notés 31.3% des conteneurs présentés à la collecte, contre respectivement 12.1% et 29.9% pour le secteurs de Franceville.

Les principales erreurs de tri relevées sont dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons, flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes, pots de yaourt...).

Dans l'optique d'homogénéiser et d'améliorer la qualité du tri, les campagnes d'information et de sensibilisation doivent être permanentes et relayées par la commune .

Pour vous permettre d'améliorer ces résultats, le SIETREM se tient à l'entière disposition de votre commune afin de vous accompagner (sensibilisation en porte à porte, distribution d'outils de communication, article dans le bulletin municipal, site Internet...) dans une démarche de sensibilisation et d'information auprès de vos administrés. L'implication de la commune doit être perceptible par la population monfermeilloise pour un meilleur impact.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés



Bilan des bacs contrôlés :

| | 10 septembre 09 | | 11 février 09 |
|---|-----------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| <i>Bacs contrôlés</i> | 112 | - | - |
| <i>Bacs refusés</i> | 20 | 17.9% | 12,1% |
| <i>Bacs notés : petites erreurs</i> | 35 | 31.3% | 29.9% |
| <i>Bacs corrects</i> | 57 | 50.9% | 57,9% |

Répartition des erreurs observées dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :

| | 10 septembre 09 | | 11 février 09 |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| Plastiques | 54 | 48.2% | 39,3% |
| Ordures ménagères | 3 | 2.7% | 5,6% |
| Polystyrène | 12 | 10.7% | 11,2% |
| Divers | 17 | 15.2% | 5,6% |
| Sans erreurs | 57 | 50.9% | 57.9% |

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

Erreurs observées dans les bacs refusés

| | 10 septembre 09 | | 11 février 09 |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| Plastiques | 20 | 100% | 100,0% |
| Ordures ménagères | 3 | 15% | 46,2% |
| Polystyrène | 3 | 15% | 53,8% |
| Divers | 9 | 45% | 23,1% |

Secteurs contrôlés

| 10 septembre 09 | 11 février 09 |
|---|---------------|
| Secteur compris entre la rue Notre Dame des Anges et l'avenue Jean Jaurès | Franceville |